

# 臺北市士林區雨農國小 110 年度暑期修建工程 開學後施工宣導

自發樓

修繕  
原因

- 自發樓外側外牆因水氣滲入牆面，有牆面膨脹剝落發生，恐危及學生安全，故特別爭取經費進行自發樓牆面整修，期能提供學生安全舒適的環境。

目前  
進度

- 內側牆面(中庭側)已完成施作。
- 外側牆面膨脹鏽蝕較為嚴重，施作面積及工序較多，且為維護施工品質，遇雨無法施作，故仍需維持開學後施作。
- 後續將進行外牆塗料施作。
- 預計110年9月21日前完工

施工  
防護

- 為免除家長對學生安全有所疑慮，特要求施工單位確認圍籬固定無法移動及明顯的警示線，避免學生好奇誤闖施工區域。(詳見施工區域平面圖)
- 目前外側牆面靠教室窗戶均封板隔絕，不影響學生教室上課。

## 兒童遊戲場改善工程

修繕原因

- 本校兒童遊戲場於85年至今經歷部分修繕及維護，已不符合衛福部相關安全規範。

目前進度

- 目前遊戲場相關設置已完成，已申請相關檢驗單位排程，待檢驗合格後開放。

防護措施

- 目前尚未驗收通過，特要求施工單位確認圍籬固定無法移動及明顯的警示線。(詳見校園平面圖)

## 第 23 群電源改善工程(自強樓科任教室)

修繕原因

- 本校自強樓科任教室因應裝設冷氣電源，需設置專用電源。
- 為了用電安全，配合教育部及教育局補助相關經費，進行四校聯合發包。

目前進度

- 目前已完成科任教室原有電源插座及開關之更新
- 冷氣電源專線將安排假日進行施作，不影響學生課程。

防護措施

- 教室僅假日施工，相關工料均另收納至校內其他空間，不影響學生動線。
- 假日施工後，教室進行消毒。

※請提醒學生不要靠近施工區域，夜間或假日到校運動或遊玩時，也要特別注意安全。如有相關的問題，歡迎與總務處(02-28329700 分機 231、232)、學務處(分機 221、223)聯繫，造成不便，請大家多多包涵😊！

總務處敬啟 110.9.1

# 校園平面圖

